

# グリストラップマイスター 運用結果報告

●●ホテル 様

2025年3月8日  
設置前グリストラップ状況



商談後に見せて頂いたグリストラップの状態です。週に2回程度、専用シートと洗剤にて清掃を行っている。油の層が厚く、2センチ程度の油の層が確認できました。蓋を開けると臭気もあります  
グリストラップの形状は、3コマで深さ42センチ 縦70×110センチ。

2025年3月22日  
洗浄機 取付後状況



グリストラップマイスター設置をしました  
3コマに4本の曝気エアレーターを設置しました。2本がエアード、2本がオゾンという形で構成しています。  
担当者にお手入れと機械の使い方をご説明しました

2025年3月28日  
洗浄機 設置後6日経過



設置後6日経った状態の写真  
担当者から臭いと汚れが改善されていると評価を頂きました

2025年4月12日  
洗浄機 設置後21日経過



設置後21日経った状態の写真  
臭いはありません。  
隅に残っているオレンジの残渣物は油です。昨日の夜であれば分解されているはずなので、本日、洗い物等で出た油だと思います

# グリストラップマイスター 運用結果報告

●●レストラン 様



2025年3月10日  
設置前グリストラップ状態



商談後に見せて頂いたグリストップの状態です。

2ヶ月に1回、清掃業者に依頼して清掃しています。  
グリストラップ内の油が厚い層になり固まっている状態。  
ニオイも有ります。

2025年3月10日  
設置前グリストラップ状態



グリストラップの周囲に機械を置くスペースがあるので、  
設置は問題なく出来ます。

グリストラップの形状は、浅型、3コマ  
グリストラップサイズ：43\*147\*深さ20cm  
ホーコス社製：KFRU-40 50H

2025年3月18日  
洗浄機 取付後状況



自動洗浄機を設置。  
3つのコマに散気管をそれぞれ配置し、中央のコマに  
バイオ溶剤滴下管を配置。  
浅型のグリストラップなので、エアーがグリストラップ内で  
循環するように設置しました。

2025年3月18日  
洗浄機 取付後状況



グリストラップの横に機械を設置。  
機械からのホースは導線上を通らずグリストラップからの距離も  
近いので、設置場所としては最適です。

# グリストラップマイスター 運用結果報告

●●の里 様



2025年7月26日  
設置前グリストラップ状況



商談後に見せて頂いたグリストップの状態です。  
地面からグリストラップの水面まで95センチの深さがあり、掃除が大変で油汚れを取り切れないとの話でした。油の層が2センチ以上たまり水面全体が油の塊になっています悪臭もひどい状態です。グリストラップの形状は3コマで深さ50センチ 縦60×110センチ。

2025年8月9日  
洗浄機 取付後状況



奥のバスケット下にステンレス製枠の散気管と手前の排水口に同様のステンレス製枠を二つ組み込みました。枠からはオゾンを含んだエア曝気をしています。油を分解するバイオは20時から300ミリリットル自動投入されて翌日朝までに油汚れを分解します。